


75/33-0087


Vandentiekio sklendė	Nr. 114 115	KORTELĖ	68-A-8
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius		Gegliškių
(Šul.pastatymo metal)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

Gegliškių g.



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	150		184.10	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	184.10	Ar yra vandens?
Sienos	---				Ar yra dujų
Dugnas	----				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	32	Viršus 1.90 182.20	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia	
	Nr.2	PE	32	Viršus 1.90 182.20	Objektas
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.90 182.20	Sudarė K. Petrauskas
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2010.09.23.
				Apačia	
					(kortelės sudarymo data)