



75/33-0087

Vandentiekio sklende Nr. 114 KORTELE		68-A-8
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2010	Vilnius	Gegliškių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI: Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės -		
Dangtis	ket.	150		183.34	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	183.34	Ar yra vandens?		
Sienos	---				Ar yra dujų		
Dugnas	----						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	160	Viršus 1.89	181.45	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia			
	Nr.2	PE	160	Viršus 1.89	181.45	Objektas	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.89	181.45	Sudarė	K. Petrauskas
				Apačia			(pavardė) (parašas)
	Nr.4			Viršus		Patikrino	(pavardė) (parašas)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		2010.09.23 (kortelės sudarymo data)	
				Apačia			