


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Bendorių g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 42
75/33 - 0087
68 - A - 8
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		Ket.	315			181.07	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė							nėra	
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	
Dugnas		PVC	355				nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Ar yra dujų	
				Apačia	1.20	179.87		
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos	
				Apačia	1.99	179.08		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	0.82	180.25		
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	P. Gotovskis
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2015-07-07 (Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				