


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Bendorių g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 47
75/33 - 0087
68 - A - 8
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	
Dangtis		Ket.	315			182.29	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė								
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	
Dugnas		PVC	355				nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			Ar yra dujų	
				Apačia	1.69	180.60	nėra	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			Pastabos	
				Apačia	1.71	180.58		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	
				Apačia			(parašas)	P. Gotovskis
	Nr.6			Viršus				(pavardė)
				Apačia			Patikrino	(parašas)
	Nr.7			Viršus			2015-07-07	
				Apačia			(Įrenginio tyrinėjimo data)	