




Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens nėra Ar yra dujų nėra Pastabos: X = 6068625.38/Y = 575878.61	
Dangtis	Ketus	300		183.43		
Žemė	Gruntas		0	183.43		
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	315				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus		Objekto Nr.
				Apačia	0,93	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		Sudarė
				Apačia	0,93	
	Nr. 3			Viršus		Patikrino
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		(parašas)
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		(v. pavardė)
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		2019 m. vasario 26 d
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		Kiti duomenys
				Apačia		
	Nr. 9			Viršus		Matmenys, m
				Apačia		Sen. Nr./nom. lap.
	Nr. 10			Viršus		68-A-9
				Apačia		KODAS
	Nr. 11			Viršus		3609
				Apačia		Unikalus Nr.
	Nr. 12			Viršus		0
				Apačia		