




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			183.62	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Gruntas		0,0		183.62	Ar yra dujų nėra		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	315				X = 6068614.47/Y = 575885.26		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia	1,20	182.42			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Sudarė	Mindaugas Dilba	
				Apačia	1,20	182.42			
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Patikrino		
				Apačia	1,20	182.42			
	Nr. 4			Viršus			(parašas) (v. pavardė)		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019 m. vasario 26 d (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Kiti duomenys		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Matmenys, m		
				Apačia			Sen. Nr./nom. lap.	68-A-9	
	Nr. 8			Viršus			KODAS	3609	
				Apačia			Unikalus Nr.	0	