




Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	300		183.97	Ar yra vandens	nėra
Žemė	Gruntas		0,0	183.97	Ar yra dujų	nėra
Sienos	PVC				Pastabos:	
Dugnas	PVC	315			X = 6068577.08/Y = 575906.62	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2,10	181.87
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	2,10	181.87
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Nr. 8			Viršus Apačia		
	Nr. 9			Viršus Apačia		
	Nr. 10			Viršus Apačia		
	Nr. 11			Viršus Apačia		
	Nr. 12			Viršus Apačia		
					Objekto Nr.	
					Sudarė	Mindaugas Dilba
					Patikrino	
					(parašas)	(v. pavardė)
					2019 m. vasario 26 d	
					(įrenginio tyrinėjimo data)	
					Kiti duomenys	
					Matmenys, m	0.3
					Sen. Nr./nom. lap.	
					KODAS	3609
					Unikalus Nr.	0