



Vandentiekio kamera	Nr. 183	KORTELĖ	68-B-10
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius., Tarandė		Masionių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	650		185.46	8
Žemė			0.00	185.46	(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens? —
Dugnas	bet.	2800x1900	2.55	182.91	Ar yra dujų —
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	250	Viršus 1.65 Apačia	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	250	Viršus 1.65 Apačia	
	Nr.3	PE	110	Viršus 1.65 Apačia	
					Objektas
					2010.11.
					(kortelės sudarymo data)
					P.Eiva
					(kortelę sudarė)