


75/33-0109


Fekalinės kanalizacijos šulinys	184 KORTELE	68-B-10
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius	Tarandės
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(galvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

$$x = 6068578.38$$

$$y = 577085.74$$



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	9	
Dangtis	ket.	650		181.83	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	181.83	Ar yra vandens?		
Sienos	bet.				Ar yra dujų		
Dugnas	bet.	1000	3.23	179.58			
VAMZDŽIAI	Nr.1	pvc	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 3.35			
	Nr.2	pvc	200	Viršus	Objektas		
				Apačia 3.35			
	Nr.3			Viršus	Sudarė	(pavardė)	(parašas)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus	Patikrino	(pavardė)	(parašas)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus	2010.12.15 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia			