




75/33-0109

Fekalinės kanalizacijos šulinys 113 KORTELĖ		68-B-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2015	Vilnius	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Pririšimo brėžinys



$$x = 6068655.36$$

$$y = 577212.34$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės		
Dangtis	ket.	400		188.40	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	188.40	Ar yra vandens?		
Sienos	pvc				Ar yra dujų		
Dugnas	pvc	315	1.00	187.40			
VAMZDŽIAI	Nr.1	pvc	160	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 1.15			
	Nr.2	pvc	160	Viršus	Objektas		
				Apačia 1.15			
	Nr.3	pvc	160	Viršus	Sudarė	K. Petrauskas	K. Petrauskas
				Apačia 1.15			
	Nr.4			Viršus	Patikrino		
				Apačia			
	Nr.5			Viršus	2015.06.19		
				Apačia			