


75/33-0110


Fekalinės kanalizacijos šulinys	84	KORTELE	68-B-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatura)
2010	Vilnius		Tarandės
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Zemrausko g.

Tarandės g.

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	14			
Dangtis	ket.	650		188.64		(medžiaga, kiekis)			
Žemė			0,00	188.64	Ar yra vandens?				
Sienos	bet.				Ar yra dujų				
Dugnas	bet.	1000	4.25	184.39					
VAMZDŽIAI	Nr.1	pvc	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"				
				Apačia 4.45				184.19	
	Nr.2	pvc	200	Viršus					
				Apačia 4.45				184.19	
						Objektas			
	Nr.3	pvc	160	Viršus	Sudarė				
				Apačia 1.80		186.84	(pavardė)	(parašas)	
	Nr.3a	pvc	160	Viršus	Patikrino				
				Apačia 4.10		184.54	(pavardė)	(parašas)	
	Nr.5			Viršus	2015.06.19 (kortelės sudarymo data)				
			Apačia						