


75/33-0110


Fekalinės kanalizacijos šulinys	21	KORTELĖ	68-B-12
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatura)
2010	Vilnius		Tarandės
(šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės 18		
Dangtis	ket.	650		186.42	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	186.42	Ar yra vandens?		
Sienos	bet.				Ar yra dujų		
Dugnas	bet.	2000	5.11	181.31			
VAMZDŽIAI	Nr.1	pvc	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 5.25			
	Nr.2	pvc	200	Viršus	Objektas		
				Apačia 5.25			
	Nr.3			Viršus	Sudarė	K. Petrauskas (pavardė)	(parašas)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus	Patikrino	(pavardė)	(parašas)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus	2010.12.15 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia			