

Antžeminis hidrantas

Nr. () **5 KORTELĖ**

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

M.Sulco

68 - B - 12

(Miestas)

(Gatvė)


(Planšetės nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	-	-	-	-	-
Zemė	-	-	-	-	(Medžiaga, kiekis)
Sienos	-	-	-	-	Ar yra vandens?
Dugnas	-	-	-	-	Ar yra dujų?
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	183.05
				Apačia	
	Nr.2	PE	110	Viršus	183.05
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Lipynės -
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

UAB "Geodeziniai matavimai"

Sudarė *[Signature]*
(parašas) (pavarde)

Patikrino (parašas) (pavarde)

2010 10 11

(Inginio tyrinėjimo data)