

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 82a

Vilnius
(Miestas)

Tarandės
(gatvė)

75/33-0128 (68-B-13)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6068440.45


y= 576843.14

↑
Š
|

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		177.36	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	0.00		177.36	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PE	63	Viršus	1.83	175.53	LAS07	
				Apačia				
	Nr.2	PE	63	Viršus	1.83	175.53	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.83	175.53	Objektas: Užubalių g. 9	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A.Venclovas (parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				2017 m. 11 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				