

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 90a

Vilnius
(Miestas)

Tarandės
(gatvė)

75/33-0128 (68-B-13)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6068433.46

y= 576856.39

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		177.55	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	0.00		177.55	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	63	Viršus	1,86	175,69	LAS07	
				Apačia				
	Nr.2	PE	63	Viršus	1,86	175,69	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,86	175,69	Objektas: Užubalių g. 9	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė:  A.Venclovas	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			(parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			2017 m. 11 mėn.	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				