

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 93a

Vilnius
(Miestas)

Tarandės
(gatvė)

75/33-0128 (68-B-13)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6068425.27



y= 576870.90



Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		177.72	(Medžiaga, kiekis) —	
Žemė		—	—	0.00		177.72	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai:	Nr.1	PE	63	Viršus	1,92	175.80	LAS07	
				Apačia				
	Nr.2	PE	63	Viršus	1,92	175.80	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,92	175.80	Objektas: Užubalių g. 9	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė:  A. Venclovas	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			(parašas) (pavardė)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			2017 m. 11 mėn.	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				