



Vandentiekio kamera	Nr. 151 KORTELE	68-B-2
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2010	Vilnius	Benyškaičių
(Šulinio pastatymo metal)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės met.,8		
Dangtis	ket.	650	0.00	177.23	(madžiaga, kiekis)		
Žemė					Ar yra vandens? nera		
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nera		
Dugnas	bet.	1500	2.22	175.01			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.65 Apačia	175.58	UAB "GEODEZINIAI TYRINEJIMAI"	
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.65 Apačia	175.58		
						Objektas	
						Sudarė	
							(parašas)
						Patikrino	
							(parašas)
						2010.07.	
						(Kortelės sudarymo data)	