



Vandentiekio skl.	Nr. 110	KORTELĖ	68-B-3
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšto nomenklatura)	
2010	Vilnius	Kelpių	
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>nera</u>	
Dangtis	ket.	120	0.00	178.83	(madžiaga, kiekis)	
Žemė					Ar yra vandens?	nera
Sienos					Ar yra dujų?	nera
Dugnas						
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	250	Viršus 1.85 Apačia	UAB"GEODEZINIAI TYRINEJIMAI"	
	Nr.2	PE	250	Viršus 1.85 Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1.85 Apačia	Objektas	
					Sudarė	
					Patikrino	
					2010.09. (Kortelės sudarymo data)	