




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		PVC	315			184.97	Ar yra vandens?			
Žemė				0.00		184.97	Ar yra dujų? Pastabos			
Sienos		PVC								
Dugnas		PVC	315	1.83		183.14				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503			
				Apačia	1.83	183.14				
	Nr. 2	PVC	160	Viršus						
				Apačia	1.83	183.14				
	Nr. 3			Viršus						
				Apačia						
	Nr. 4			Viršus					Objektas:	
				Apačia						
				Viršus					Sudarė	R. Grigas
				Apačia						(v. pavardė)
			Viršus			LAS07				
			Apačia							
			Viršus			2018 08 26 (įrenginio tyrinėjimo data)				
			Apačia							