

F. Kanaalizacija

Šulinio

Nr. (K-3) 234 KORTEŽ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Benyškaičių

68-B-5

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavys duos m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



6068804, 18

576838, 24

Pavadinimas	Modifika	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudos	Lipynas
Dangtis	ket.	650		175,26	(Modifika, klojis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugno	PVC	700	2,04	173,22	Pastaba
Vandens	Nr. 1	PVC	250	Viršus 2,33	172,93
	Nr. 2	PVC	250	Apačio 2,33	172,93
	Nr. 3	PVC	110	Viršus 1,73	173,53
	Nr. 4			Apačio	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačio	
	Nr. 7			Viršus	
					P. Klimansko IĮ
					Objekto Nr 20-1472
					Sudarė P. Klimansko (parašas) (pavardė)
					Patikrino P. Klimansko (parašas) (pavardė)
					20.12 m... 11... 23 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)