


75/33-0090


Fekalinė kanalizacija Nr.114	KORTELE	68-B-7
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2010	Vilnius	Graužupių g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(garvė)

ŠULINIO PŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Priešimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	315		189.48	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	189.48	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315	2.70	186.78	
VAMZDŽIAI	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		Objektas
			Apačia 2.84	186.64	
	Nr.3		Viršus		Sudarė K. Petrauskas
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Patikrino
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		2010.11.21
			Apačia		

(kortelės sudarymo data)