


KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulnys
(Irenginio pavadinimas)
M.Šulco g.
(Gatvė)


Nr. (6) 156 **KORTELĖ**
68-B-8
(Planšetos nomenklatūra)

SULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės _____ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	320			185,44	
Žemė						-	
Sienos		Plast.					
Dugnas		plast.	350				Ar yra vandens? _____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,94	182,50	Ar yra dujų? _____
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2,94	182,50	Pastabos _____ _____
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,94	182,50	
	Nr. 4			Viršus			UAB "Geodeziniai matavimai"
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

(Irenginio tyrimo data)