

Kortelė Nr.() 11


(Tarandē) Bendoriz 68-13-9
(gatve) (Planšeto nomenklatūra)

(Plaņšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIŘIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalis



Bendaloring

$$\begin{array}{r} X = 606871015 \\ Y = 576727,67 \end{array}$$


Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės
Dangtis	KET	300			178,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	- 930		177,98	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—				Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	2,10	176,18	
	Nr.2	PVC	Viršus			
			Apačia	2,10	176,18	
	Nr.3		Viršus			Objektas: 01-2713019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde) Patikrinęs V.Auguonas (parašas) (pavarde) 2012 m. 10 - mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
			Apačia			
	Nr.4		Viršus			
			Apačia			
	Nr.5		Viršus			
			Apačia			
	Nr.6		Viršus			
			Apačia			
	Nr.7		Viršus			
			Apačia			