

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.() 12

Vilnius
(Miestas)

(Tarandė) Bendorijų 68-B-9


(gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



Bendorijų

X= 6068711,37
Y= 576694,62



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		178,11	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	-0,50		177,61	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia	2,42	175,69		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	—		
				Apačia	2,42	175,69		
	Nr.3			Viršus	—	—	Objektas: 01-2713019	
				Apačia	—	—		
	Nr.4			Viršus	—	—		
				Apačia	—	—		
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė  J.Krukovski	
				Apačia	—	—		(parašas) (pavarde)
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrino	
				Apačia	—	—		(parašas) (pavarde)
	Nr.7			Viršus	—	—	2012 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia	—	—		