

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		PVC	300			178.13	Ar yra vandens?
Žemė				0,00		178.13	Ar yra dujų? Pastabos:
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	300	0,83		177.30	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačia	0,83	177.30	<i>Edgaro Romanovo ind.veikla</i> <i>Kval.paž.Nr. 1GKV-855</i> <i>Sausio 13-osios g.31, Vilnius</i> <i>Tel.nr. 862465101</i>
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	0,78	177.35	
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			Objektas: Nuotekų kanalizacija <i>Bendorių g. 7</i> <i>Pašilaičių sen. Vilniaus m.</i>
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
							Sudarė <i>E. Romanovas</i> (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia			2018-01-18 (įrenginio tyrinėjimo data)