

Lietaus kanalizacijos

šulinėlis

Nr. (4-1) 22 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Bonykštaičių

68-B-9

(Miestas)




(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



X 6068756,81
Y 576778,06

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	300		181,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	300	1,08	180,57	Pastaba
Vandžiai	Nr. 1		Viršus		
	Nr. 2	PVC	110	0,91	180,74
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					P.Klimansko II
					Objekto Nr. 22-1383...
					Sudarė P.Klimansko (parašas) Klimansko (pavardė)
					Patikrino P.Klimansko (parašas) Klimansko (pavardė)
					20.12 m. 12. mėn. 2006 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)