



Vandentiekio kamera	Nr. 81	KORTELĖ	68-B-9
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)	
2010	Vilnius	Benykštaičių	
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	
Dangtis	ket.	650	0.00	177.07	nera	
Žemė					(madžiaga, kiekis)	
Sienos	bet.				Ar yra vandens? nera	
Dugnas	bet.	1500	1.92	175.15	Ar yra dujų? nera	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus 1.35 Apačia 175.72	UAB "GEODEZINIAI TYRINEJIMAI"	
	Nr.2	PE	110	Viršus 1.35 Apačia 175.72		
					Objektas	
					Sudarė	
					Patikrino	
					2010.06. (Kortelės sudarymo data)	