

KF		Šulinio		Nr. (—) 2		Kortelė	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
Vilniaus		Dagiliškių g. 1		68-C-2		75/33-0144	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PJŪVIAI				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis				Horizontalinis			
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės..... nėra..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	300		181,67	Ar yra vandens?	
Žemė					181,67	Ar yra dujų?	
Sienos		PVC				Pastabos	
Dugnas		Betonas	300	2,34	179,33		
Vamzdyniai	Nr. 1	PVC	160	Viršus 2,26	179,41	UAB "Žemės matavimų grupė"	
				Apacia		Objekto Nr.....	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus 2,26	179,41	Sudarė  V. Jariomenko	
				Apacia		(parašas) (pavardė)	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus 1,40	180,27	Patikrino V. Jariomenko	
				Apacia		(parašas) (pavardė)	
	Nr. 4			Viršus		2011 m. 09 mėn. 03 d.	
				Apacia		(įrenginio tyrinėjimo data)	
	Nr. 5			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apacia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apacia			