

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.92

Vilnius
(Miestas)


Pavilnionių
(gatvė)

68-D-16 (75/33-0211)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra	
Dangtis		KET	300	—		180.02	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—			180.02	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			Aukščių sistema: LAS07	
				Apačia	2.10	177.92		
	Nr.1a	PVC	160	Viršus				
				Apačia	3.13	176.89		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	3.15	176.87		
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	2.20	177.82		
	Nr.3a	PVC	160	Viršus			Sudarė	M.Dilba
				Apačia	3.12	176.90		(pavardė)
	Nr.4	PVC	160	Viršus				
				Apačia	3.15	176.86		
	Nr.5			Viršus			2018 m.09 mėn.	
				Apačia				
							(Įrengimo tyrinėjimo data)	