

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

slėgio gesinimo šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.22

Vilnius
(Miestas)


Augustų
(gatvė)

68–D–9 (75/33–0188)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		176.06	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			—	—		176.06	Ar yra vandens? nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		PVC	315	—			Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	50	Viršus			Aukščių sistema: LAS07	
				Apačia	1.25	174.81		
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.25	174.81		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas:	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M.Dilba
				Apačia				(pavardė)
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			2018 m.06 mėn.	
				Apačia				

(Įrengimo tyrinėjimo data)