

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 111

Vilnius
(Miestas)


Bajorai Mykolo Lietuvio g.
(gatvė)

69-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068630,92
Y= 579003,44



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7 met.
Dangtis		KET	650	—	194,86	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	194,86	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,47	192,39	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1			Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2,60	
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-2-12691						
Sudarė				J.Krukovski		
		(parašas)		(pavardė)		
Patikrinė				V.Augūnas		
		(parašas)		(pavardė)		
2008 m. 05 mėn.						
(Įrengimo tyrimo data)						