

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 141

Vilnius
(Miestas)


Bajorai *Gelgaudo*
(gatvė)

69-B-10
(Planšeto nomenklatura)




ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068618,17
Y= 579121,99

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 13 met.
Dangtis		KET	650	—	183,87	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	183,87	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	3,35	180,52	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,72	
	Nr.2	PVC	160	Viršus		Objektas: 01-2/12691
				Apačia	3,45	
	Nr.4'	PVC	160	Viršus		Sudarė: <i>[Signature]</i> J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	3,45	
	Nr.4			Viršus		Patikrino: <i>[Signature]</i> V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2008 m. 02 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		