

-13-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. ⁽¹³⁷⁾ 146

Vilnius
(Miestas)

Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-13-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X = 6068648,68
Y = 579158,21

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	182,38	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	182,38	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia 2,72 179,66	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PVC	200	Viršus Apačia 2,72 179,66	
	Nr.3			Viršus Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-12691 Sudarė (parašas) J. Krukovski (pavarde) Patikrino (parašas) V. Augūnas (pavarde)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)