


Vandentiekis (Komunikacija)	<u>(drenažas)</u>	Kamera (Inginio pavadinimas)	Kortelė Nr. <u>46</u> <u>174</u>
Vilnius (Miestas)	Bajorai	<u>Kireniškių</u> (gatvė)	<u>69-B-10</u> (Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės <u>9</u> met.
Dangtis		KET	650	—	193,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	193,55	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,80	190,75	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110 X 6,6	Viršus		AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,35	
	Nr.2	PE		Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		Objektas: 01-2-12691
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Sudarė <u>J. Krukovski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Patikrino <u>V. Augūnas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		2008 m. 05 mėn. (Irengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		