

-10-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 38 178

Vilnius
(Miestas)

Bajorai Kireniškių g.
(gatvė)




69-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	150	—	194,04	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	194,04	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamžžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 2,30 191,74	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 2,30 191,74	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,33 191,71	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimų data)
				Apačia	