

14-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 182

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-10
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068568,44
Y= 579100,23



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		184,34	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		184,34	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus			AB-Inžineriniai tyrimai Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				3,10 181,24
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Objektas: 01-2-12691
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia				
						2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		