


Vandentiekis (drenažas) Kamera Kortelė Nr. UB 191^a
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Vilnius Bažorai Krupiškis 69-B-10
 (Miestas) (gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—	183,01	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	183,01	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	3,00	180,01	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus		
				Apačia	2,60	
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-2-12691
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino  V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
						2008 m. 05 mėn. (Irenimo tyrimo data)