

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 029 193


Vilnius
(Miestas)

Bajorai A. Gelgaudo g. Kruopiskis 69-B-10
(gatvė) (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6068579.03
Y = 579119.76



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 9 met.
Dangtis	KET	650	—	183.18	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	183.18	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	2.85	180.33	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-12691
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrinęs V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
					2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)