

- 8 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (74) 34

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo
(gatvė)

69-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



↑
Š

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		185,14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		185,14	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110 X 6,6	Viršus	1,80	183,34	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110 X 6,6	Viršus	1,80	183,34	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	1,83	183,34	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas: 01-2-12691

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavarde)
Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavarde)

2008 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)