

-10-


<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	<u>Kortelė Nr. 2023 73</u>
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Bajorai Mykolo Lietuvio g.</u> (gatvė)	<u>69-B-10</u> (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6068704,79
Y= 579034,60

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra	
Dangtis		KET	300	—		187,93	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		187,93	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,90	186,03		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1,90	186,03		
	Nr.3			Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2-12691	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J.Krukovski (pavardė)
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V.Augūnas (pavardė)
				Apačia				(parašas)
	Nr.7			Viršus			2008 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				