

6-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 82

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-10
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 60687 03,69
Y= 579084,16



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis		KET	300	—		186,58	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė		—	—	0,00		186,58	Ar yra vandens? ---- nėra		
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra		
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:		
Vandžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"		
				Apačia					
	Nr.2			Viršus					
	Nr.2			Apačia	3,27	183,31			
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2-12691		
	Nr.3			Apačia					
	Nr.4			Viršus					
	Nr.4			Apačia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavardė)		
	Nr.5			Apačia					
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavardė)		
	Nr.6			Apačia					
	Nr.7			Viršus			2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)		
	Nr.7			Apačia					