

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 92

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-10
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$\begin{aligned} X &= 60686,96,42 \\ Y &= 579120,00 \end{aligned}$$



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	184,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	184,11	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia 1,56	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 1,56	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-212691
				Apačia 1,56	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
					2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)