

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (60) 94

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-10
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės met.
Dangtis	KET	650	—	183,11	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	183,11	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	2,52	180,59	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-2712691
				Apačia	
	Nr.1'	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	