

-8-

Vandentiekis (hidrantas) kamera
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. (18) 113

Vilnius
(Miestas)

Bajorai Duonos Kalno g.
(gatvė)

69-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)





(0,00)
(0,74)

PRIRĖSIMO SCHEMA
A x 6068616,97
y 579225,52
B x= 6068617,13
y= 579226,61

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes 6 met.
Dangtis		KET	650	—	183,41	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	183,41	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,50	180,91	Pastabos: B=183,42
Vandžiai	Nr.1	PE	110 x 6,6	Viršus 2,12	184,29	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110 x 6,6	Viršus 2,12	184,29	Objektas: 01-2/12691
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2008 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		