

Vandentiekis
(Komunikacija)

(drenažas)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 459 3

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-11
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 7 met.
Dangtis		KET	650	—	179,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	179,59	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	1000	2,65	176,94	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110 X 6,6	Viršus		
				Apačia	2,40	
	Nr.2			Viršus		
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-2-22691
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		Sudarė  J. Krukovskis (parašas) (pavardė)
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Patikrino  V. Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia		
						2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrimo data)