

-25-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulynys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (14) 53

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6068680,66
Y = 579194,82



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 met.
Dangtis	KET	650	—	181,03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	181,03	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1500	3,14	177,89	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-212691
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarė)
				Apačia	
					2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)