

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (44) 54

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068693,76
Y= 579187,75



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 8 nėra
Dangtis	KET	300	—	180,44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	180,44	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	1000	2,40	178,04	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrimai"
Filiatas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2712691

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrino V. Auganas
(parašas) (pavarde)

2008 m. 05 mėn.
(Įrengimo tyrimo data)