

-23-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 40 56

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6068668 06
Y= 579167,36



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes 5 met.
Dangtis	KET	650	—	181,87	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	181,87	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	2000	2,53	179,34	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	Viršus	2,04	179,83
		200x11,9	Apačia		
	Nr.2	PE	Viršus	2,04	179,83
		200x11,9	Apačia		
	Nr.3	PE	Viršus	2,06	179,83
		110x6,6	Apačia		
	Nr.4		Viršus		
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		
			Apačia		
					Objektas: 01-2-12691
					Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)