

- 24 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (43) 57

Vilnius
(Miestas)


Bajorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)

69-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6068681,45
Y = 579189,62



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—	181,06	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	181,06	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	2,67	178,39	Pastabos:
Vanzdžiai	Nr.1	PE	200x11,9	Viršus	2,25	178,81
				Apačia		
	Nr.2	PE	200x11,9	Viršus	2,25	178,81
				Apačia		
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus	2,28	178,81
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
						AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
						Objektas: 01-2-12691
						Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
						2008 m. 05 mėn.
						(Įrengimo tyrinėjimo data)