

28-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)šulinys
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 445 63

Vilnius
(Miestas)Bažorai A. Gelgaudo g.
(gatvė)69-13-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis

X= 6068688.82
Y= 579219.13

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	180,58	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	180,58	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	3,00 177,58
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	3,00 177,58
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objektas: 01-2712691
					Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
					Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
					2008 m. 05 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)